


Údržba kanálu turbíny

Údržba těchto turbínových kanálů vyžaduje výměnu opotřebovaných šroubů. Zápustné hloubení muselo být přepracováno.



Aplikace pro zákazníky

Údržba této součásti turbínového kanálu vyžaduje výměnu opotřebovaných šroubů, které se vyvrtají. Úkolem bylo přepracovat záhlubník ze stejné strany. Dříve se vše provádělo ručně.



Řešení

SOLO dokáže obrábět záhlubník ze stejné strany, takže po vrtání již není třeba díl soustružit.

Výhody pro zákazníky

- Automatizované zpracování z jedné strany, žádné složité upínání dílů ve stroji.
- Životnost 100 otvorů na nůž
- Konzistentní a spolehlivé zahlubování
- Úspora nákladů ~ 64'000 EUR ročně