

# DEFA FAQ

Fragen	Ursachen	Behebung
Fas-Ø zu klein	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D2 zu klein eingestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellschraube nach links drehen (siehe Einstellen der Fas-Ø auf Seite 108)</li> </ul>
Fas-Ø zu gross	<ul style="list-style-type: none"> <li>• D2 zu gross eingestellt</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einstellschraube nach rechts drehen (siehe Einstellen der Fas-Ø auf Seite 108)</li> </ul>
Fase nicht gleichmässig	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messerkraft zu gering</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannschraube nach rechts drehen (siehe Einstellen der Messerkraft Seite 109)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzeug zu Bohrung nicht zentrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzeug ausrichten</li> </ul>
Fasenoberfläche schlecht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschub zu gross</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschub verkleinern</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messerverschleiss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachschärfen, TiN beschichten oder neue Messer</li> </ul>
Sekundärgrat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschub zu gross</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vorschub verkleinern</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messerkraft zu stark</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spannschraube nach links drehen (siehe Einstellen der Messerkraft Seite 109)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzeug zu Bohrung nicht zentrisch</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkzeug ausrichten</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Messerverschleiss</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachschärfen, TiN beschichten oder neue Messer</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• zu geringe Schnittgeschwindigkeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Schnittgeschwindigkeit erhöhen</li> </ul>